

## 7月14日からの大雨による農作物等の被害状況

令和5年7月18日  
10時00分現在

- 北秋田地域、山本地域、秋田地域、由利地域、仙北地域で、ほ場等への浸水・冠水・土砂流入や農業用ため池の決壊、山腹崩壊、林道で法面崩落等が発生している。  
(土地改良関係 93か所、林業関係 11か所、37路線)

振興局	被害状況
北秋田	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大館市、北秋田市、上小阿仁村の水田・畑地で浸水・冠水</li> <li>・北秋田市鷹巣、合川の水田で土砂流入、法面崩落（全10か所）</li> <li>・北秋田市鷹巣の農業用ため池の決壊（1か所）</li> <li>・上小阿仁村大林で山腹崩壊（1か所）</li> <li>・大館市比内、田代の林道で法面崩落等（15路線）</li> </ul>
山本	<ul style="list-style-type: none"> <li>・能代市、藤里町、三種町、八峰町の水田・畑地で浸水・冠水</li> <li>・能代市能代、二ツ井の水田で土砂流入、法面崩落（全27か所）</li> <li>・能代市能代、二ツ井の用水路等へ土砂流入、ため池法面の損傷等（全14か所）</li> <li>・三種町で揚水機への浸水、用水路等の崩落（5か所）</li> <li>・三種町大沢の牧草地で崩落（1か所）</li> <li>・能代市二ツ井、藤里町藤琴で山腹崩壊（全4か所）</li> <li>・能代市能代、藤里町、三種町琴丘、八峰町八森、峰浜の林道で法面崩落等（全16路線）</li> </ul>
秋田	<ul style="list-style-type: none"> <li>・秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町の水田・畑地で浸水・冠水</li> <li>・五城目町、井川町の水田で土砂流入、法面崩落（18か所）</li> <li>・井川町の用水路等で法面崩落（2か所）</li> <li>・秋田市太平、上新城の牛舎で浸水</li> <li>・秋田市仁別で飼育魚のへい死、流出及び養殖場への浸水</li> <li>・秋田市添川、男鹿市脇本、男鹿市船川で山腹崩壊（全5か所）</li> </ul>
由利	<ul style="list-style-type: none"> <li>・由利本荘市、にかほ市の水田・畑地で浸水・冠水</li> <li>・由利本荘市赤田の水田で土砂流入（1か所）</li> <li>・由利本荘市本荘、岩城、由利の用水路等で法面崩落等（7か所）</li> <li>・由利本荘市西目、大内の林道で法面崩落等（6路線）</li> </ul>
仙北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大仙市、仙北市の水田・畑地で浸水・冠水</li> <li>・大仙市中仙、太田の水田で法面崩落（3か所）</li> <li>・大仙市協和、太田の用水路等で土砂流入等（4か所）</li> <li>・仙北市角館で農業用ため池の決壊（1か所）</li> <li>・大仙市仙北、南外及び仙北市角館、田沢湖、西木の牛舎等で浸水（全9戸）</li> <li>・仙北市西木で山腹崩壊（1か所）</li> </ul>

※面積や被害状況については調査中。